


instrucciones para el carro transferencia de mallas

El carro transferencia de mallas permite pasar de elásticos en punto liso (jersey) haciendo una operación llamada « transferencia de mallas ». Tejer puntos en elásticos respetando la disposición de las agujas indicada en el croquis. La última pasada debe ser efectuada como sigue :

Pasaje de elásticos 1/1 a punto liso sobre la frontera posterior

- Separación de las fronteras 4 o 5 en función del espesor del hilo.
- Aumentar la densidad de uno a dos números.
- Efectuar la última pasada y dejar los carros para tejer puntos bastante lejos de la última aguja en trabajo para no estorbar el funcionamiento del carro transferencia de mallas.
- Trasladar la frontera anterior 1/4 de muesca hacia la derecha con la palanca de transferencia o los caballetes.
- Poner en posición de trabajo 1 las agujas vacías que recibirán las mallas.
- Colocar el carro transferencia de mallas a la derecha sobre las fronteras con la flecha en la frontera anterior.
- Pasar el carro transferencia de mallas, apoyándolo sobre el deslizador alto anterior. Pasarlo de una sola vez de forma rápida y sin parar.
- Bajar las agujas vacías en posición O.

Elásticos 1/1




Posición de transferencia

Pasaje de elásticos Jersey doble a punto liso sobre la frontera posterior

- Separación de las fronteras 4 o 5 en función del espesor del hilo.
- Aumentar la densidad de uno a dos números.
- Efectuar la última pasada y dejar los carros para tejer puntos bastante lejos de la última aguja en trabajo para no estorbar el funcionamiento del carro transferencia de mallas.
- Trasladar la frontera anterior 1/2 muesca hacia la izquierda (dientes de frontera cara a cara).
- Trasladar la frontera anterior 1/4 de muesca hacia la derecha con la palanca de transferencia o los caballetes.
- Colocar el carro transferencia de mallas a la derecha sobre las fronteras con la flecha en la frontera anterior.
- Pasar el carro transferencia de mallas, apoyándolo sobre el deslizador alto anterior. Pasarlo de una sola vez de forma rápida y sin parar.
- Bajar las agujas vacías en posición O.

Elásticos Jersey doble




Posición de transferencia

Pasaje de elásticos 2/2 industriales a punto liso sobre la frontera posterior


- Separación de las fronturas 4 o 5 en función del espesor del hilo.
- Aumentar la densidad de uno a dos números.
- Trasladar la frontera anterior de una muesca hacia la derecha.
- Hacer la última pasada y dejar los carros para tejer puntos, bastante lejos de la última aguja en trabajo para no estorbar el funcionamiento del carro transferencia de mallas.
- Trasladar la frontera anterior 1/2 muesca hacia la izquierda (dientes de frontera cara a cara).
- Trasladar la frontera anterior 1/4 de muesca hacia la derecha con la palanca de transferencia o los caballetes.
- Poner en posición de trabajo 1 las agujas vacías que recibirán las mallas.
- Colocar el carro transferencia de mallas a la derecha sobre las fronturas con la flecha en la frontera anterior.
- Pasar el carro transferencia de mallas, apoyándolo sobre el deslizador alto anterior. Pasarlo de una sola vez de forma rápida y sin parar.
- Bajar las agujas vacías en posición O.

Elásticos 2/2 industriales

Ultima pasada



Desplazamiento frontera anterior 1 muesca a la derecha
Posición de transferencia





Elásticos ingleses y perlados : Respetar la disposición de agujas y efectuar la última pasada de elásticos con la tecla A pulsada en ambos carros.

Pasaje de elásticos 2/2 a punto liso sobre la frontera posterior


- Separación de las fronturas 4 o 5 en función del espesor del hilo.
- Aumentar la densidad de uno a dos números únicamente para las agujas que van a perder sus mallas.
- Poner en posición de trabajo 1 las agujas vacías que recibirán las mallas.
- Trasladar la frontera anterior 1/2 muesca a la derecha.
- Efectuar la última pasada y dejar los carros para tejer puntos, bastante lejos de la última aguja en trabajo para no estorbar el funcionamiento del carro transferencia de mallas.
- Trasladar la frontera anterior 1/2 muesca hacia la izquierda (dientes de frontera cara a cara).
- Trasladar la frontera anterior 1/4 de muesca a la derecha con la palanca de transferencia o los caballetes.
- Colocar el carro transferencia de mallas a la derecha sobre las fronturas con la flecha en la frontera anterior.
- Pasar el carro transferencia de mallas, apoyándolo sobre el deslizador alto anterior. Pasarlo de una sola vez de forma rápida y sin parar.
- Bajar las agujas vacías en posición O.

Elásticos 2/2

Ultima pasada



Desplazamiento frontera anterior 1/2 muesca a la derecha
Posición de transferencia



El pasaje de elásticos en punto liso se puede efectuar igualmente sobre la frontera anterior. En este caso, seguir el mismo proceso pero :
● Colocar el carro transferencia de mallas a la izquierda sobre las fronturas con la flecha en la frontera posterior. Pasar el carro transferencia de mallas de la izquierda a la derecha.